

Bursa Sağlık Müdürlüğü	TEKLİF İSTEME FORMU	Tarih :.../03/2020 Teklif No :
------------------------	----------------------------	-----------------------------------


İdarenin Adı	: BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Yetkili Adı Soyadı	: Sibel TOPÇU
Telefon	: (0224) 295 61 68
Faks - Email	:(0224) 233 44 61-sibel.topcu@saglik.gov.tr
Tedarikçi Firma	:
Firma Tel & Faks & E Posta	:
Yetkili Adı Soyadı	:

Sayın
.....
Müdürlüğümüzce alımı yapılacak olan "Asansör Uygunluk Giderim Hizmeti Alımı" işine ait aşağıda belirtilen kalemlere fiyat tekliflerinizi göndermenizi rica ederim.

Sıra	Hizmetin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	Bursa Devlet Hastanesi Asansörlü Uygunluk Giderim Hizmeti Alımı (Ekte Raporda Belirtilen 30 madde)	1	Adet		
Genel Toplam Tutar					

TEKLİFİN GEÇERLİLİK SÜRESİ	: 30 Gün
ÖDEME ŞEKLİ (VADE)	: Faturaların Kurumumuza Giriş Tarihine Göre Müdürlüğümüz Muhasebe Birimi tarafından ödenecektir.
SEVK ADRESİ	:
DİĞER İSTEKLER / ŞARTLAR	:
NOT	:

LÜTFEN KDV HARİÇ FİYATLARINIZI BELİRTİNİZ!
TEKLİFLERİNİZİ BU FORM ÜZERİNDE DÜZENLEYEREK TESLİM EDİNİZ! AYRI BİR FORM DÜZENLEMİYİNİZ!

Teklif İsteyen Görevli (İsim, İmza, Kaşe)	Tedarikçi Firma Onayı (İsim, İmza, Kaşe)
 Sibel TOPÇU V.H.K.İ.	
Teklifin Değerlendirilmesi (Bu bölüm Satınalma Servisi tarafından doldurulacaktır)	Uygun Uygun Değil

Tarih: 05.03.2020
Rev 2020/M-233

SAYIN :BURSA DEVLET HASTANESİ YÖNETİMİ
YETKİLİ : YÜKSEL YAŞAR
ADRES :ALAADDİNBEY MH: HASTAYURDU CD: NO:31 OSMANGAZI
ÖZELLİKLERİ :1600 KG 21 KİŞİ 6 KAT 6DURAK MONTAJ YILLI 2001
DENETİM FİRMASI :ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş
RAPOR TARİH /NO : 04/03/2020/ R.OSM.20.0868

BİNANIZDAROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.ŞNINYAPMIŞ OLDUĞU İNCELEMELER NETİCESİNDE MUAYENE RAPORUNA UYGUN DEĞİŞMESİ GEREKEN PARÇA VE SİSTEMLER AŞAĞIDA MADDELER HALİNDE BELİRTİLMİŞTİR.

HAZIRLAMIS OLDUĞUMUZ TEKLİFOSMANGAZİBELEDİYESİ TARAFINDAN YETKİLENDİRİLMİŞROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.ŞFİRMASININ 04/03/2020 TARİHİNDE ASANSÖR PERİYODİK MUAYENERAPORUNDA BELİRTİLENMAVİ ETİKETUYARILARINAUYGUN OLARAKŞARTNAMENİZDEBELİRTİĞİNİZ MARKA ÜRÜNLER KULLANILMASINI KAPSAR ŞEKİLDE HAZIRLANMIŞTIR.

RAPORDAKİ MADDELERİ

1	SARI	1.3.1makine dairesinin içinde makine dolabında veya acil durum ve deney panosunda asansörün beklenmedik bir şekilde durması durumunda özellikle elektrikli Türkçe kurtarma talimatları asılmalıdır.
2	SARI	1.4.2makine dairesinde bulunan ekipmanların 200 lux siddetinde aydınlatma sağlanmalıdır.
3	MAVİ	1.5.1mak /makar mekanı dairesi döşemesi şap atılmış beton baklavalı sac gibi kaymayan yüzeye sahip olmalıdır.
4	MAVİ	1.6.2makine mekanı dolabı uygun şekilde havalandırılmalıdır.
5	MAVİ	1.8.6asansöre ait bakım ve kayıt (seyir defteri) defteri bulunmalıdır.
6	KIRMIZI	1.12.1.Hasansör elektrik kesilmesinde dani kabin içindekileri kabinden incekleri konuma getiren elle kumanda valfi olmalıdır.
7	SARI	1.13.2.Hkapama valfi çalışır hale getirilmelidir.
8	SARI	1.14.1.Hasansördeki geri dönüşüz valf çalışır durumda olmalıdır.
9	SARI	1.15.2.Hbüyük iç kayıplar nedeniyle sürtünme gerekli ise basınç sınırlama valfi daha yüksek bir degere ayarlanabilir.
10	SARI	1.15.3Basınç sınırlama valfi basınç tam yük basıncının %140'ında sınırlanacağı bir şekilde ayarlanmalıdır.
11	SARI	1.19.4.Hel. pompası çalışır hale getirilmelidir.
12	MAVİ	1.20.1.Hasansör ikiden fazla duraga hizmet veriyorsa makine dairesinde elektrik besleme devresinden bağımsız bir teribatla kabinin kilit açılma bölgesinde olup olmadığı anlaşılmalıdır.
13	SARI	1.21.1Halatların veya zincirlerin gevşeyebileceği indirekt tahrikli asansörlerde valfin elle kumanda edilmesi halatların veya zincirlerin gevşediği andan sonra pistonun açılmasına neden olmamalıdır.
14	KIRMIZI	1.35.8emniyet devreleri hata akımına karşı 30 mA kaçak akım rolesi çalışır hale getirilmelidir.
15	MAVİ	1.48.1makine dairesi mekanı depo olarak kullanılmamalıdır.

Tarih: 05.03.2020
Rev 2020/M-233

16	MAVİ	1.50.1m.dairesi mekanı depo olarak kullanılmamalıdır.
17	SARI	2.1.9kabin üstünde bakım kumandası anahtarı iki konumlu olmalı ve yanlışlıkla çalıştırılmaya karşı korunmuş olmalıdır.
18	SARI	2.3.3Kabin üstü korkuluk bir el tutamağı 0,1 m yükseklikte bir ayak koruyucu ve korkuluğun yarı yüksekliğinde yerleştirilmiş bir ara çubuktan meydana gelmelidir.
19	MAVİ	3.1.1kuyu dibinde mevcut sabit merdiven kapı kilidine ulaşmayı sağlayacak şekilde olmalı
20	KIRMIZI	3.2.6kabin tamponu yenilenmelidir.
21	KIRMIZI	3.12.7Sınır güvenlik kesicilerin çalışmasından sonra asansör kabin ve durak hareket komutlarını asansör kayma nedeniyle güvenlik kesicisinin çalışma bölgesini terk etse dahi yerine getirmemelidir.
22	KIRMIZI	3.18.3.HKabinin her bir giriş eşliğinin altına karşısındaki durak kapısının genişliğinde ve eteği düşey bölümünün yüksekliği en az 0,75 m olan bir kabin eteği monte edilmelidir.
23	MAVİ	3.27.2kuyuda asansöre ait olmayan malzemeler sökülmeli veya izole edilmelidir.
24	MAVİ	4.8.1kapıyı açık kabine girerek isteyen bir kullanıcı kabin aydınlatması arızalı olsa dahi önünde ne olduğunu görebilecek şekilde durak kapıları civarındaki aydınlatma 50 lüx seviyesinde olmalıdır.
25	SARI	4.10.4boy fotoseli ve sıkışma kontağı çalışır hale getirilmelidir.
26	MAVİ	4.16.2kat buton ışıkları yanar hale getirilmelidir.
27	MAVİ	4.17.3acil durum kilifi açma anahtarı binada sorumlu bir kişiye verilmelidir ve anahtarla birlikte kilidin açılmasında, sonra tekrar kapama işleminin tam olarak yapılmamasından kaynaklanabilecek kazaları önlemek için talimatlar asılmalıdır.
28	SARI	5.1.1kabinde asansörün beyan yükü kg olarak ve taşıyacağı insan sayısı kişi olarak ikaz levhasında belirtilmelidir.
29	MAVİ	5.14.1kabinin hatlarda durma hassasiyeti 30 mm olmalıdır. 2012 sonrası çift hızda pano değişim
30	MAVİ	6.3.2ENGENELİ BAĞLANTI