

KOD

İMİ.FR.018

YAY. TRH.

01.06.2016

REV. TRH.

REV. NO.

Sayfa 1 / 1

Aşağıda bilgileri bulunan araç/ cihaz / sistem / makinenin teknik durumu tarafımızca değerlendirilmiş olup, oluşan teknik kanaat sonuç kısmında belirtilmiştir.

<b>TARİH</b>	30.10.2020	<b>RAPOR NO</b>	259
<b>ARAÇ / CİHAZ / SİSTEM / MAKİNE ADI</b>	SAYAÇ PANOSU		
<b>KULLANIM YERİ</b>	112 BAŞHEKİMLİK		
<b>TESPİT EDİLEN TEKNİK DURUM</b>	112 Başhekimlik binasında iş sağlığı güvenliği biriminin yapmış olduğu incelemede sayaç panosunda yangın koruma rölesinin olmadığı tespit edilmiş olup, depoda stoklarımızda mevcut olmadığı için sistemin sağlıklı çalışması için yeni alınması gerekmektedir.		
<b>GEREKLİ YEDEK PARÇA YÂDA BAKIM MALZEMELERİ</b>	Yangın Koruma Rölesi 100 A	1	ADET

**SONUÇ VE TALEP**

Dış imkânlarla bakım / onarım / yedek parça temini gereklidir	X
NOT: Ekteki şartname esaslarına göre	X

**İMZA**

Yüksel YAŞAR Makine Mühendisi Teknik Destek Birim Sorumlusu	Hasan SATIK Elektrik Teknikeri	Çetin BAYRAKÇI Elektrik Teknisyeni
---	-----------------------------------	---------------------------------------



# BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN KORUMA RÖLESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ



KOD	İMİ.FR.003	YAY. TRH.	01.06.2016	REV. TRH.		REV. NO.		Sayfa 1 / 1
-----	------------	-----------	------------	-----------	--	----------	--	-------------

1. Ürün 4 kutuplu olacak.
2. Ürün 100 A olacak.
3. Ürün treefaze özellikte olacak.
4. Ürünün devre kesme özelliği 300 mA kadar olacaktır.
5. Ürünün CEE 27 standartlarına uygun olacaktır.
6. Ürünün ulusal veya uluslararası kalite belgesine sahip olmalıdır.
7. Ürünün tablo içi taşıma raylarına montaj edilebilme özelliğine sahip olmalı
8. Ürün herhangi bir kaçak veya yangın durumunda devre kesme süresi 10-30 ms. Olmalıdır.
9. Ürün dış etkenlere karşı korumalı olmalıdır.
10. Ürünün üzerinde test butonu olmalıdır.

**Hasan SATIK**

Elektrik Teknisyeni  
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

**Çetin BAYRAKÇI**  
Elektrik Teknisyeni  
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

*Çetin Bayrakçı*

**Mak.Müh. Yüksel YAŞAR**  
Bursa Sağlık Müdürlüğü  
Teknik Destek Birim Sorumlusu

*Yüksel Yaşar*