



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
BURSA
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK RAPOR

KOD	İMİ.FR.018	YAY. TRH.	01.06.2016	REV. TRH.		REV. NO.		Sayfa 1 / 1
-----	------------	-----------	------------	-----------	--	----------	--	-------------

Aşağıda bilgileri bulunan araç/ cihaz / sistem / makinenin teknik durumu tarafımızca değerlendirilmiş olup, oluşan teknik kanaat sonuç kısmında belirtilmiştir.

TARİH	22.09.2021	RAPOR NO	292
ARAÇ / CİHAZ / SİSTEM / MAKİNE ADI	16 K 2038 PLAKALI KAMYON		
MARKA	MITSUBISHİ	MODEL	2007
DEMİRBAŞ NO (Varsa)		SERİ NO (Varsa)	
KULLANIM YERİ	AYNİYAT AMBAR		
TESPİT EDİLEN TEKNİK DURUM	Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ayniyat Ambar Biriminde kullanılan Mitsubishi kamyonun akülerinin ekonomik ömrü dolduğundan ve kutup başları deforme olduğundan ekteki şartname esaslarına göre değiştirilmesi gerekmektedir.		
GEREKLİ YEDEK PARÇA YÂDA BAKIM MALZEMELERİ	ADI	MİKTARI	BİRİMİ
	12 V 100 Ah AKÜ	2	ADET
	+ (POZİTİF) KUTUP BAŞI	2	ADET
	-(NEGATİF) KUTUP BAŞI	2	ADET

SONUÇ VE TALEP

Dış imkânlarla bakım / onarım / yedek parça temini gereklidir.

X

NOT: Ekteki şartname esaslarına göre

X

İMZA

Yüksel YAŞAR
Makine Mühendisi
Teknik Destek Birim Sorumlusu

Ramadan YARDIMCIOĞLU
Şase Ustası

Fikret ÖZKAR
Motor Teknisyeni



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
16 K 2038 PLAKALI 2007 MODEL MITSUBISHİ FE 859E
FUSOCANTER KAMYON AKÜ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

KOD	IML.FR.003	YAY. TRH.	01.06.2016	REV. TRH.		REV. NO.		Sayfa 1 / 1
-----	------------	-----------	------------	-----------	--	----------	--	-------------

- 1- Akü kapasitesi 12 V minimum 100 Ah olmalıdır.
- 2- Aküler kalsiyum (CA-CA) olmalıdır.
- 3- Şarj sırasında dışarıya kesinlikle gaz çıkarmamalıdır.
- 4- Sulu tip ve tamamen bakımsız olmalıdır.
- 5- Aküler satın alma tarihinden itibaren işçilik ve üretim hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır.
- 6- Akü kutusu ABS (Akrilonitril Botadin Strin) malzemeden yapılmış olmalıdır.
- 7- Akü üreticisi kalite Eurobat sertifikasına sahip olmalıdır.
- 8- Akü üreticisi ISO-9001, 140001, 180001 kalite standartlarına sahip olmalıdır.
- 9- Aküler TSE-EN 50342-1 belgeli olmalıdır.
- 10- Akü ölçüleri araca takılabilmesi için genişlik 175, yükseklik 190, uzunluk 353 mm (+-1 cm) olmalıdır.
- 11- Akülerin üretim tarihi 6 aydan daha eski olmamalıdır.
- 12- Değişecek kutup başları bakır olmalıdır.
- 13- Aküler yerli malı olmalıdır.
- 14- Aküler Mutlu, İnci, Varta ve Tudor gibi bildik markalar olmalı, yan sanayi olmamalıdır.
- 15- Eski aküler depozito olarak verilecektir.
- 16- Değişen kutup başları idareye teslim edilecektir.
- 17- Aküler değişimi işi İhaleyi kazanan tarafa yaptırılacaktır.

TARİH

22.10.2021

Mak. Müh. YÜKSEL YASAR
Teknik Destek Birim Sorumlusu
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Bursa Sağlık İl Müdürlüğü
Fikret ÖZKAR
Motor Teknisyeni

Romadan Yordimcioglu
Soruşturucu
R. Yordimcioglu