

KOD	İMLE.019	YAY. TRH	11.02.2016	REV. TRH		REV. NO		Sayfa 1 / 1
-----	----------	----------	------------	----------	--	---------	--	-------------

Aşağıda bilgileri bulunan cihaz / sistem / makinenin, tabloda belirtilen bakım / onarım / yedek parça teminine ihtiyaç vardır. Söz konusu ihtiyaç Kurumumuz teknik personeline değerlendirilmiş ve tespiti yapılmıştır. İlgili hizmetin Kurumumuz imkânlarıyla yapılması mümkün bulunmamaktadır.

TARİH	25.06.2020 - 143		
CİHAZ / SİSTEM / MAKİNE ADI	BİNA DOĞALGAZ SİSTEMİ		
DEMİRBAŞ NO (Varsa)		SERİ NO (Varsa)	
KULLANIM YERİ	BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 9 NOLU FETHİYE BULVAR AİLE SAĞLIK MERKEZİ		
TESPİT EDİLEN TEKNİK DURUM	Bursa yetkili doğalgaz dağıtım firması Bursagazın, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü 9 Nolu Fethiye Bulvar Aile Sağlık Merkezi binasında yapmış olduğu incelemeler neticesinde bina doğalgaz iç tesisatında bulunan domestik regülatöründe arıza tespit etmiştir. Bina doğalgaz sisteminin tekrar faaliyete geçebilmesi için Bursagazın tespit ettiği sorunun piyasa koşullarında giderilerek sistemin tekrar Bursagazın uygunluk şartlarına göre devreye alınması gerekmektedir.		
GEREKLİ YEDEK PARÇA YADA BAKIM MALZEMELERİ (Tespit Edilebilmişse)	ADI	MİKTARI	BİRİMİ
	Arızalı domestik regülatör değiştirilerek Bursagazın şartlarına uygun hale getirilmesi işi	1	Adet

SONUÇ VE TALEP

Dış imkanlarla bakım / onarım / yedek parça temini/ Montaj gereklidir	x
Not: Ekte teknik şartname esaslarına göre	

İMZA		
Yüksel YAŞAR Makine Mühendisi Teknik Destek Birim Sorumlusu	 Bursa Sağlık İl Müdürlüğü Fikret ÖZKAR Motor Teknisyeni	 Necati DEMİRAY İklimlendirme ve Soğutma Teknikeri